

【改善箇所説明図】

不具合の概要

アスファルトフィニッシャの弊社の生産過程において、エンジンメーカーから供給を受けたエンジンの制御用ECU（エンジンコントロールユニット、以下「ECU」という。）を取り外し、該当エンジンを機械本体に搭載後、再びECUをエンジンへ取付けする際、誤ってエンジンに不適合な他のECUを取り付けていたことが判明した。このため、エンジンとしての性能を保証出来ず、最悪の場合、排出ガス性能が規制基準値に適合しなくなる恐れがある。



基準不適合発生箇所

※写真は一例です

改善措置の内容

全車両、ECUの適合性を確認する。適合しないECUが搭載されていた場合は、適合するECUに交換する。

識別

改善実施済車には、操作パネル側面にNo.5287のステッカーを貼り、確認実施済車には、ECUに黒色ペイントを塗布する。